PROXIMAMENTE
SU LOGOTIPO

FICHA DEL CLIENTE
FECHA IMPRESIÓN 05/02/2019
ORDEN Nº 000001

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
Cliente: Bortolussi Marco Teléfono: 2664336974 Correo: informes@gestioo.com	Marca: MOTOROLA Modelo: G6 PLUS Nº Serie: 32526091048250 Fecha Ingreso: 05/02/2019 Fecha prometida: 18/12/2019 Seña: $100.00
Desperfecto: El equipo se apaga repentinamente y la pantalla se encuentra rota dificultando ver completamente la imagen. Declara el cliente que se le mojo levemente.	
Descripción del estado general: Presenta detalles de golpes en la parte trasera.	

CONSULTA DE ESTADO ONLINE		
Le ofrecemos el servicio de consulta online, en el cual usted podra saber el estado de su equipo desde nuestro sitio web.		
INGRESE A: WWW.GTALLER.COM.AR	**ORDEN Nº: 1**	**CÓDIGO: IVBE1363**

Términos y condiciones: 1) Para retirar el equipo es indispensable presentar esta orden de reparación. ¡Consérvala! 2) El equipo deberá ser retirado en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho tiempo el cliente perderá todo derecho sobre el mismo. 3) Al dejar el equipo en reparación el cliente acepta estas condiciones.

GTALLER

SIGUE EL ESTADO DE REPARACIÓN

Descarga ahora la aplicación GTALLER desde Google Play o Appstore (Apple). Luego escanea el código QR para agendar la orden de reparacion y ver el estado de tu equipo en tiempo real.

Este documento contiene información de propiedad exclusiva de GTALLER esta información es personal y no puede ser difundida. Documento generado por la plataforma de gestión Gestioo.com, desarrollada por UniversoCreativo.

PROXIMAMENTE
SU LOGOTIPO

FICHA DE LA EMPRESA
FECHA IMPRESIÓN 05/02/2019
ORDEN Nº 000001

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EQUIPO
Cliente: Bortolussi Marco Teléfono: 2664336974 Correo: informes@gestioo.com	Marca: MOTOROLA Modelo: G6 PLUS Nº Serie: 32526091048250 Fecha Ingreso: 05/02/2019 Fecha prometida: 10/12/2019 Seña: $100.00
Desperfecto: El equipo se apaga repentinamente y la pantalla se encuentra rota dificultando ver completamente la imagen. Declara el cliente que se le mojo levemente.	
Descripción del estado general: Presenta detalles de golpes en la parte trasera.	



Términos y condiciones: 1) Para retirar el equipo es indispensable presentar esta orden de reparación. ¡Consérvala! 2) El equipo deberá ser retirado en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho tiempo el cliente perderá todo derecho sobre el mismo. 3) Al dejar el equipo en reparación el cliente acepta estas condiciones.

Firma entrega, Bortolussi Marco